耐藥性表

使用建議： ○可以使用　△依場合使用　×不可使用　E可能因環境應力產生龜裂

藥品名	化學式	濃度	溫度		備考
		(%)	20℃	60℃	
丙酮	CH_3COCH_3	100	○	△	E
氨水	NH_3aq	比重 0.88	○	○	
亞硫酸鈉	Na2SO3		○	○	
乙醇 (酒精)	C_2H_5OH	< 96	○	○	
乙醇	C_2H_5OH	100	○	△	E
乙二醇	$CH_2OH.CH_2OH$		○	○	
氯水	Cl_2aq	飽和	○	△	
氯酸鈣	$Ca(ClO_3)_2$	飽和	○	○	
鹽酸	HCl	< 35	○	○	
氯化鋁	$AlCl_3$		○	△	
氯化鈣	$CACl_2$		○	○	
氯化亞銅	Cu_2Cl_2		○	○	
氯化銅	$CuCl_2$		○	○	
氯化鈉	NaCl	飽和	○	○	
過氧化鈉	Na_2O_2		○	○	
過氧化氫	H_2O_2		○	○	
甲酸	H.COOH	3~80	○	○	
二甲苯	$C_6H_4(CH_3)_2$	100	×	×	E
三氯甲烷	$CHCl_3$	100	△	×	
鉻酸	H_2CrO_4	電解液	○	○	E
溴化氫	HBr	100	○	○	
甲酚	$CH_3C_6H_4OH$	50	○	○	
甘油	$C_3H_5(OH)_3$		○	△	
水楊酸	$C_6H_4(OH)COOH$		○	○	
醋酸	CH_3COOH	1~10	○	○	
醋酸	CH_3COOH	10~80	○	△	
硝酸	HNO_3	5~25	○	△	
硝酸	HNO_3	< 67.5	△	×	
硝酸銨	NH_4NO_3	飽和	○	○	
硝酸鈣	$Ca(NO_3)_2$	飽和	○	○	
羧酸	COOH.COOH	飽和	○	○	

藥品名	化學式	濃度	溫度		備考
		(%)	20℃	60℃	
次氯酸鈉	NaClO	15	○	○	
底片顯影劑			○	○	
氫氧化鋁	$Al(OH)_3$		○	○	
氫氧化鈉	NaOH	< 48	○	○	
石油			×	×	
碳酸鎂	$MgCO_3$	飽和	○	○	
碳酸鈉	Na_2CO_3	飽和	○	○	
甲苯	$C_6H_5CH_3$	100	×	×	
丁醇	C_4H_9OH	100	○	△	E
苯酚	C_6H_5OH		×	×	E
葡萄糖	$C_6H_{12}O_6$		○	○	
氟化氫酸	HFaq	< 60	○	○	
氟化氫酸	HFaq	70	○	△	
苯	C_6H_6	100	△	×	E
苯甲醇	C_6H_5CH2OH		×	×	E
硼砂	$Na2B_4O_7$	飽和	○	○	
甲醇	CH_3OH	< 50	○	○	
甲醇	CH_3OH	100	○	△	
硫酸	$H2SO_4$	10~60	○	○	
硫酸	$H2SO_4$	75	○	△	
硫酸	$H2SO_4$	98	○	×	
硫酸鋁	$Al2(SO_4)_3$		○	○	
硫酸鐵	$FeSO_4$		○	○	
硫酸鎂	$MgSO_4$	飽和	○	○	
硫酸鎳	$NiSO_4$	飽和	○	○	
硫酸鈉	$Na2SO_4$	飽和	○	○	
硫酸銨	$(NH4)2SO_4$	飽和	○	○	
硫化鈉	Na2S	25	○	○	
磷酸	H_3PO_4	< 90	○	○	
磷酸三鈣	$Ca_3(PO_4)2$		○	○	
磷酸三鈉	Na_3PO_4		○	○	
硫酸銅	$CuSO_4$	飽和	○	○	

* 因使用環境狀況不同，上述資料只供參考不具保證作用。